仪表	电压表、电流表 转换开关	Ⓐ 0~800A	Ⓐ 0~400A	Ⓐ 0~400A	Ⓐ 0~800A	Ⓐ 0~800A
母排	相线/零线电流(A) 编号:L11,L12,L13,N 380/220V, 额定 3200A/1600A	L11,L12,L13,N 380/220V				
负荷开关 隔离开关	型号及规格 额定电流(A) 整定电流(A)		-QL1 HD13BX-1500/31		-QL2 HD13BX-1500/31	
断路器 熔断器	型号及规格/附件 额定电流(A)	-QF22 XT5H630 TMA630 3P +2Q1SY In=630A I3=10In	-QF11 XT5H630 TMA500 3P +2Q1SY In=500A I3=10In	-QF12 XT5H400 TMA400 3P +2Q1SY In=400A I3=10In	-QF21 XT5H630 TMA630 3P +2Q1SY In=630A I3=10In	-QF22 XT5H630 TMA500 3P +2Q1SY In=500A I3=10In
接触器	型号及规格 附件					
接触器 起动器	型号及规格 附件					
互感器 控制变压器	型号及规格	-TA22 BH-0.66 800/5	-TA11 BH-0.66 400/5	-TA12 BH-0.66 400/5	-TA21 BH-0.66 800/5	-TA22 BH-0.66 800/5
热继电器 断路器	型号及规格 整定电流(A) 或额定电流(A)					
母排	PE母排 额定1600A					
线路	电缆型号/规格		ZC-YJV-0.6/1kV 2(3x120+1x70)	ZC-YJV-0.6/1kV 2(3x95+2x50)	ZC-YJV-0.6/1kV 2(3x150+1x70)	ZC-YJV-0.6/1kV 2(3x120+1x70)
用电设备	编号		CBACB10	RSDLX01	RSACB10	SLACB10
	名称	备用	冷床跨主厂房吊车滑触线进线电源开关箱	磨辊间动力配电箱	磨辊间主厂房吊车滑触线进线电源开关箱	剪切线主厂房吊车滑触线进线电源开关箱
	功率(kW)/电流(A)		计算负荷~169kW/322A		计算负荷~288kW/546A	计算负荷~217kW/413A
二次原理图号		00260079DR3002DR014-7	00260079DR3002DR014-7	00260079DR3002DR014-7	00260079DR3002DR014-7	00260079DR3002DR014-7
单元号		22	11	12	21	22
柜号		+4ERPCC04.02	+4ERPCC04.03			

会签

声明：本作品权益属中冶赛迪。所含信息、专有技术应予保密，未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄漏给任何第三方。
CLAIM: This work belongs to the property of CISDI. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be copied,duplicated, changed or altered,submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of CISDI.

序次	更改原因及内容	修改人	日期	审核人	日期

部门负责人	主任工程师	主任设计师
审核	设计师	制图

CISDI 中冶赛迪

比例	1:1	材质		质量(kg)	

剪切线低压负荷中心3&4单线系统图

图号	00260079DR3007DR009-5	A	7/10