序号	项目	维修内容
1	斗提、圆 治筛、 击破	物料溜管更换
2		设备料斗更换
3	CO、C8除 尘	除尘管更换
4	斗提	破碎系统设备维修
5	一级皮带	一级皮带除铁器移动小车维修

阳极组装一作业区电解质破碎系统维修项目报价单

维修解决方案	备件供货		
1、斗提机出料口至圆筒筛溜管更换;	350*350*16mm方管(NM550耐磨钢板, 厚度 16mm) 15米		
2、圆筒筛底部出料口(成品料)至料仓	350*350*16mm方管 (NM550耐磨钢板,厚度 16mm) 6米		
溜管更换;回料口(不合格料)至反击破	350*350*350三通翻板阀 1套		
粗料溜管更换; (铝块卸料管)	350*350*16mm方管(NM550耐磨钢板,厚度 16mm) 21米		
1、斗提机进料口更换;	300*300*16~300*400*16mm直角异形料斗(NM550耐磨钢板,厚度16mm) 1套		
2、圆筒筛底部漏斗更换;	2000*700-350*300-H1350mm 锥 形 漏 斗 (NM550耐磨钢板,厚度16mm) 1套		
一级皮带、反击破进、出料斗更换;	1400*600-1400*1000-H2000mm 锥 形 漏 斗 (NM550耐磨钢板,厚度16mm) 1套		
	1500*2100-350*350-H1000 锥 形 漏 斗 (NM550耐磨钢板,厚度16mm) 1套		
1、反击破、一级皮带首轮收尘主管道及	Φ650*5mm除尘管道 12米		
分支管道更换;	Φ350mm*5mm除尘管道 18米		
2、圆筒筛收尘管弯头更换;	φ200*10mm直角弯头(NM550耐磨钢板) 2 件		
3、C8收尘器除尘气力输灰收尘仓更换。	1200*1200*1000~1200*1200-300*300-H600 锥斗式灰仓(NM550耐磨钢板,厚度16mm) 1套		
4、c0排风口增加排风管帽	Φ1120mm防雨帽(厚度5mm) 1件		
1、斗提首尾轮更换、制动装置安装	此项备件、材料由作业区提供,按通用技术 要求标准安装即可		
2、斗提首轮更换、机架加固			
	YWZ9-600/E301(ED301/6) 1套		
3、制动抱闸安装	抱闸轮(φ600,轮安装轴径按斗提主轴径 适配) 1套		
1 小左劫治療	轨道支撑梁: HN650*300*13*20 14米		
1、小车轨道维修	标准钢轨: P24 13米		

QD型10T,不含卷扬提升部件,移动小车变 频调速,配备电机YVFEJ2-132M-6-4KW 1套

报价金额: 报价单位: (签章)

现场施工内容	单价	总价
提供备件材料并更换 安装		
提供备件材料并更换 安装		
提供备件材料并更换 安装		
备件由作业区提供, 现场安装完成并调试 (含防雨罩)		
提供备件并更换安 装,现场安装完成后		

调试		
	合计	