2 3 3	装卸站 电解质清理 机 残极抛丸机	 移动小车关键部件磨损,需要更换或维修; 清理机四套甩链改造更换; 螺旋输送机主轴维修更换。
	机	
3 3	残极抛丸机	1、螺旋输送机主轴维修更换。
4	浇铸站	1、浇铸站浇铸小车倾翻机构维修更换一套; 2、浇铸站浇铸小车倾翻机构轴承维修更换两套; 3、小车轨道和车轮两套全部修复; 4、炭块推进器轨道和行走轮修复; 5、两台大车轮主动轮和驱动主轴修复。

阳极组装一作业区进口设备关键备件维修项目清单

维修解决方案	备件供货
	1、10-4363-0205-01-17共2件;
	2、10-4363-0205-01-18共8件;
	3、10-4363-0205-01-04共4件;
1. 剪刀支架机架全部轴套和销轴及滚动轮一套全部更换。	4、10-4363-0205-01-19共4件;
	5、10-4363-0205-01-05共4件;
	6、10-4363-0304-01-03共2件;
	7、10-4363-0609-01-05共4件。
2. 轴承座内四盘轴承及轴承张紧套提供备件,轴承座密封提供	
备件;	2、轴承座密封环8件;
1. 甩链机架维修改造安装,满足使用空间需求;	
2. 全新提供新式结构甩链4套(含驱动,采用sew减速机);	甩链4套
1、全新提供螺旋输送机螺旋主轴并配套安装。	螺旋主轴1件。
1、全新供货1套整体式台包支架(含支架和关节处轴承成套, 与小车连接法兰以上整体部分,不含减速机和电机);	10-4368-0206倾翻小车起升支架成套
	全新供货2套起升支架合金轴承
	1、轴承(10-4368-0306-01-01)共32个;
	2、轴承(10-4368-00306-01-03)共2个;
2、全新供货2套台包支架活动关节的合金轴承。	3、轴承(10-4368-00306-01-04)共2个;
	4、轴承(10-4368-00306-01-05)共4个;
	5、轴承(10-4368-00306-01-06)共4个;
3、磨损部位采用耐磨焊条修补并磨平	耐磨焊条
	1、主动轮(10-4368-0208-01-14)共6个;
	2、从动轮(10-4368-0208-01-12)共6个;
	3、水平导向轮(10-4368-0208-01-09)共
4、对磨损部件进行更换	4、小车主驱动行走轮成套:
	10-4368-0209-01共1件;
	10-4368-0209-02共1件;
	5、小车从动行走轮成套: 10-4368-0210-01共2
	1、行走轮10-4367-0330-01-06共4个;
5 对联担如从世纪再换	2、轨道全部更换6米;
5、对磨损部件进行更换	3、螺栓10-4367-0440-01-40共8件;
	4、螺栓10-4367-0440-01-41共4件。
	1、车轮: 10-4368-0203-01-17共6件;
	2、驱动主轴:
6、对磨损和变形部件进行更换	10-4368-0203-01-09共2件;
	10-4368-0203-01-08共2件;
	10-4368-0203-01-04共2件;

现场施工内容

提供备件作业区自主维修。

现场维修改造机架并安装 调试

提供备件并更换安装 提供备件作业区自主维修

提供备件并现场更换起升 架的2套合金轴承;

现场维修

提供备件作业区自主维修。

提供备件作业区自主维修。

提供备件作业区自主维修。