



1. 组装前各零件清理干净
2. 组装后各运动部分运动自如,无卡阻。
3. 各把合部位 组装时允许加垫调整

[illegible]