

# 酒钢集团炼轧厂大棒线零星土建外委维修

## 采购预告

### 一、施工内容:

- 1、冷剪地脚螺栓断裂加固，需凿除设备基础砼约 2 立方米，重新浇筑砼 2 立方米。二次灌浆料 0.5 立方米。
- 2、抖料装置设备基础损坏，需凿除砼约 1.5 立方米，重新浇筑砼 1.5 立方米。二次灌浆料 0.3 立方米。
- 3、平移托钢机设备基础损坏，需凿除砼约 1.5 立方米，重新浇筑砼 1.5 立方米。二次灌浆料 0.3 立方米。
- 4、水冷辊地脚螺栓断裂加固 6 条、通风风机基础修复，需凿除设备基础砼约 1.5 立方米，重新浇筑砼 1.5 立方米。二次灌浆料 0.5 立方米。
- 5、电气点检班疏散通道疏通（目前电气点检班会议室西侧窗户改为安全疏散门外侧新增 1.5 米钢制走梯）

### 二、施工单位资质要求:

- 1、须为中华人民共和国境内的独立法人
- 2、在“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统以及企业信息查询网站无失信记录
- 3、报名人须具备建筑工程机电安装工程专业承包三级及以上资质